

Hotel Calvete

RAMON CORONA 320 SUR C.P. 27000 TELS. y FAX: (871) 716-10-10, 716-15-30 y 712-03-78 TORREON, COAH., MEXICO
e-mail: hotelcalvete@prodigy.net.mx / www.hotelcalvete.com.mx

Torreón, Coah., a 24 de septiembre de 2010.

At n. Lic. Annette Rios Ferraez
Directora Fluid Force México


Estimada señora:

Luego de seis meses en explotación de cuatro modelos diferentes de magnetizadores de la marca Fluid Force y que fueron instalados en diversos sitios estratégicos de nuestro hotel, le manifiesto lo siguiente:

- El funcionamiento de los intercambiadores individuales, que garantizan el enfriamiento o calefacción de las habitaciones, ha sido mucho mejor que en los años anteriores ya que se disminuyeron sensiblemente las tapazones y por ende las reclamaciones de los huéspedes. Así mismo hubo menos trabajo de mantenimiento.
- El sistema de agua cliente a lavamanos y duchas trabajó con mayor eficiencia dado que no se presentaron los clásicos problemas de incrustaciones.
- El trabajo de las lavadoras fue mejor, esto se manifiesta por una mejor calidad del agua y sobre todo porque se lograron eliminar las incrustaciones en las pequeñas tuberías de entrada del agua a las dos máquinas automáticas de lavado.
- La caldera en dos meses regularmente consume cinco mil litros y en esta etapa última los mismos cinco mil litros duraron tres meses. No se puede afirmar que sea todo como consecuencia directa del trabajo de los imanes porque pudo haber cambiado el número de habitaciones en uso en comparación con otros períodos.

Por lo anterior le comunico nuestra complacencia por el trabajo de estos equipos magnetizadores.

Atentamente


Sr. José Luis López Alonso
Representante legal