

17 de febrero de 2009

A quien corresponda

Por este medio me permito recomendar ampliamente los productos fluid forcé que fueron instalados en el departamento de lavandería de el hotel Barceló tu Cancún. Dando como resultado mayor eficiencia en todos las lavadoras aumentando su calidad De vida y disminuyendo el mantenimiento preventivo en las válvulas solenoides de las mismas.

La problemática que teníamos era que la ropa quedaba manchada y a la vez muy áspera en las toallas y sábanas del hotel.

Los equipos que fueron instalados en la acometida de la entrada de las lavanderías fueron 2 FF 801, uno en la entrada de la lavandería de agua fría y el otro en el de agua caliente.

Se extiende la presente para los fines que convengan.

Atentamente,

  
Ing. Esteban Hernández Lizarán  
Gerente de mantenimiento