



5 Diciembre 2007.

ATN. Lic. Annette Rios Ferraez

ASUNTO : FUNCIONAMIENTO DE FLUID FORCE EN AIRES
ACONDICIONADOS EN PLAZA CARACOL.

Se instalaron 4 unidades FF 201 en la entrada y salida de los chillers de los aires acondicionados en plaza caracol.

Los resultados fueron positivos ya que en el agua del sistema de refrigeración la presencia de oxido de hierro y cobre se encontraron dentro de los limites permitidos después de instalados los equipos fluid force, cuando anteriormente este era un de los problemas principales.

También no se encontró la presencia de sarro (calcita) en las tuberías y hasta la fecha no se han utilizado ni un tipo de químicos para su mantenimiento .

Esto avalado por análisis de nuestro laboratorio.

Por lo que recomendamos ampliamente la instalación de los equipos FLUID FORCE en cualquier problema de tuberías.

Atentamente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Fernando Martinez Rodriguez", is written over the word "Atentamente".

Ing. Fernando Martinez Rodriguez
Gerente de Mantenimiento
Celular 99 81 47 08 24



1 Diciembre 2007.

ATN. Lic. Annette Rios Ferraez

ASUNTO: FUNCIONAMIENTO DE FLUID FORCE EN CORPORATIVO.

Se instalaron 4 unidades FF 101 después del tinaco y 7 FF 1 en la acometida de los lavabos debido a que estaban las tuberías casi al 100% de sarro.

Anteriormente tenían la problemática falla de presión y suministro de agua Y acumulamiento de sarro en las tuberías.

Al mes y medio de instalado los equipos FLUID FORCE contamos con excelente presión de agua y con nuestras tuberías en óptimas condiciones y no hemos padecido del vital liquido en toda nuestra red.

Los equipos FF 1 instalado en la acometida de los lavabos, quedo totalmente desincrustados y con una claridad y con mucha presion.

Por lo tanto recomiendo ampliamente la utilidad de estos equipos en cualquier tipo de problemática de incrustación y oxidación.

Esto avalado por análisis de nuestro laboratorio Alquimia.

Por lo que recomendamos ampliamente la instalación de los equipos FLUID FORCE en cualquier problema de tuberías.

Atentamente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Fernando", written over the word "Atentamente".

Ing. Fernando Martinez Rodriguez
Gerente de Mantenimiento
Celular 99 81 47 08 24



Andrés te mando la foto tomadas del baño de Mayuli del área de decoración después de a ver colocado el desincrustador de sarro, después de un mes y medio. Ya tenemos buena presión de agua cuando no la teníamos.



Ya contamos con buen volumen de agua en baño de planta baja.