

Cancún Quintana Roo a 10 de Agosto del 2006

At'n. Lic. Annette Ríos.
Directora General Monarca.

Estimada Lic. Ríos de acuerdo a su petición estoy resumiendo el comportamiento de las unidades de agua helada que tenemos instaladas en las instalaciones de Luxury Avenue en Plaza Kukulcan Km 12 ZH a partir de la instalación de sus equipos.

La instalación de los equipos Fluid Force se realizó el día 10 de Julio después de una limpieza por incrustación a nuestros 3 equipos enfriadores conectados a su respectivo intercambiador de placas, los equipos funcionan por medio de un programa digital el cual nos determina la eficiencia instantánea de cada equipo.

El sistema FF se instaló en la unidad 1 y en comparación con los otros dos equipos después de un mes nos arroja lo siguiente:

Unidad	Amperaje	Capacidad del equipo %
Chiller 1	198 amp	78 %
Chiller 2	205 amp	82 %
Chiller 3	208 amp	84%

Esto nos indica que hasta el momento la unidad que tiene instalado el equipo Chiller 1 está trabajando con mayor eficiencia.

Cabe mencionar que a partir de la fecha del 10 de Julio se suspendió la aplicación del químicos en el sistema de agua helada.

Cualquier duda o comentario estoy a sus ordenes.

Atentamente,


Ing. Israel Hernández Pintor
Proyecto de Instalaciones Ultrafemme
Tel 881 35 76