



Hotel Sunscape Puerto Aventuras
Carretera Federal Chetumal – Pto Juarez Km 269
Puerto Aventuras
CP. 77750 Playa del Carmen, Mexico
Tel: 52 (984) 87 5 3000 Fax: 52 (984) 87 5 3035

Para: Licda. Anette Rios
De: Ing. Cuauhtemoc Ceballos / Gte. Mantto.
Fecha: 4 Enero 2007

Motivo: Cumplimiento de Función de Imanes para disolver el Sarro en Máquinas de Hielo del Hotel Sunscape Puerto Aventuras

Por este medio hago constar que los imanes instalados a prueba para desincrustar el sarro en las máquinas de hielo y evitar la formación de sarro, dieron por resultado el cumplimiento de lo que se esperaba, evitando las continuas limpiezas que provocaba el tener que estar parando las máquinas, lo que provocaba problemas de operación por falta de producción de hielo en el Hotel Sunscape Puerto Aventuras.

Los imanes fueron probados como sigue:

- Instalados en Tuberías a la entrada de agua de alimentación de máquinas de Hielo, con imanes FF3 (color rojo). Antes y después de los filtros.

Agradeciendo la atención a la presente, quedo de usted para cualquier duda o aclaración.

Atentamente,

Ing. Cuauhtemoc Ceballos

Gte. Mantto. Hotel Sunscape Puerto Aventuras

IMANES FF3 EN TUBERIAS DE ALIMENTACION DE AGUA A MAQ'S. DE HIELO

