

Irapuato Gto. a 18 de Agosto del 2009

### A quien corresponda

Por medio de la presente hacemos constar que los equipos **FF Fluid Force** que promociona la empresa CONEMA, ha sido para nuestra planta en Irapuato de mucha utilidad, bajo la siguiente estadística.

#### Situación:

En nuestra lavadora de garrafón modelo 1200, que cuenta con un serpentín de calor que trabaja por medio de vapor para calentamiento de agua para el lavado de garrafón se nos presentaba el problema de incrustación del mismo situación que nos obligaba a bajar el serpentín para realizar desincrustación con una periodicidad de 4 veces por mes

#### Solución:

A partir de la instalación de **FF Fluid Force 801 y FF3** en nuestras tuberías de alimentación de agua tratada a la tina donde se encuentra el serpentín, el rendimiento de estos equipos indican un 100% analizado bajo la siguiente estadística el equipo fue instalado el día 05 de julio del 2009 a la fecha no sea registrado paro de línea por incrustación de serpentín actividad que en el pasado era de por lo menos 3 veces por mes

Lo anterior con el único fin de poner en evidencia que los equipos instalados muestran su desempeño en óptimas condiciones para lo que fueron diseñados

Atentamente

*Nicoalas García Duarte*  
Ing. Nicoalas García Duarte  
Superintendente planta Irapuato

*Daniel González campos*  
Ing. U Daniel González campos  
Jefe de Mto Industrial

*18/08/09*

UNA EMPRESA ASOCIADA A GRUPO DANONE

