



Desincrustadores Ecológicos de Sarro





Fluid Force, Innovación y Calidad

Imágenes de la Línea tres de riego, en Technogass Telchac Puerto después de ser recién instalado el FF5 contra las imágenes 40 días después de su instalación.

Antes



Después





Fluid Force, Innovación y Calidad

Imágenes de la Línea tres de riego, en Technogass Telchac Puerto después de ser recién instalado el FF5 contra las imágenes 40 días después de su instalación.

Antes



Después





Fluid Force, Innovación y Calidad

Imágenes de la Línea tres de riego, en Technogass Telchac Puerto después de ser recién instalado el FF5 contra las imágenes 40 días después de su instalación.

Antes



Después





Fluid Force, Innovación y Calidad

Imágenes de la Línea tres de riego, en Technogass Telchac Puerto después de ser recién instalado el FF5 contra las imágenes 40 días después de su instalación.

Antes



Después





Fluid Force, Innovación y Calidad

Imágenes de la Línea tres de riego, en Technogass Telchac Puerto después de ser recién instalado el FF5 contra las imágenes 40 días después de su instalación.

Antes



Después

No tienen instalado el FF5





Imágenes de la Línea tres de riego, en Technogass Telchac Puerto después de ser recién instalado el FF5 en donde los aspersores han estado totalmente libres de sarro y no se les ha tenido que dar ningún tipo de mantenimiento.

