

Cancún Quintana Roo a 18 de Agosto del 2006

De: Jorge Luis Méndez Ramos.  
Jefe de Mantenimiento.

Asunto: Fluid Force

Para: Lic. Annette Ríos Ferraez.  
Directora General.

Por este medio me permito darle mi punto de vista con respecto a los resultados del sistema de fluid force que en el mes de junio fue colocado en la línea de agua caliente de la lavalozca específicamente en la salida del booster, el resultado es bastante satisfactorio en el mes de prueba ya que la tubería se limpio y hasta el momento permanece libre de incrustación toda la línea incluyendo las válvulas. Por lo cual recomiendo y garantizo a los interesados el uso de este sistema.

Sin mas que comentar al respecto y esperando que estas breves palabras cumplan con la finalidad mencionada le anticipo las gracias.

Atte.



Jorge Luis Méndez Ramos.  
Jefe de Mantenimiento.  
Hotel Fiesta Americana GCB.  
Tel. 8 81 33 38.