


Cancún Q. Roo a 28 de Marzo del 2011.

A quien corresponda:

Por medio de la presente hago constar que los equipos Fluid Force para desincrustar el sarro en la Maquina de hielo donde se Instalo en Veranda, dieron por resultado el cumplimiento de lo que se esperaba.

En la maquina se Instalo un FF2, obteniendo como beneficios, las charolas totalmente limpias de sarro y sin problema de incrustación, por lo anterior no tengo ningún problemas en recomendar el uso de Fluid Force.

Se extiende la presente a solicitud del interesado para los fines que convengan.



Atentamente

  
Ing. Ambrosio Bolon

Gerente de Mantenimiento

Cancún Q.Roo a 29 de Marzo del 2011.

A quien corresponda:



Por medio de la presente hago constar que en el periodo de prueba (3 meses) durante el cual se Instaló un equipo Modelo FF 101 Fuel, de la marca Fluid Force, en el Sistema de nuestro Generador Mitsubishi, Serie- 31955 Modelo- S12h-y1 pta3 Rated out 1528/hp/1800 rpm.

Planta N° 2 – Mitsubishi Serie- 31955 Modelo- S 12h-y1 pta-3

El equipo fue instalado a la Salida de alimentación de las plantas, al igual fue instalado 2 FF Fuel en los inyectores de la planta Generadora, conclusión durante estos meses venimos observando una reducción en el consumo de Diesel entre un 5 % (cinco) a un 7% (siete).

Motivo por el cual me permito recomendar ampliamente la satisfacción de los equipos Fluid Force, ya que han dado un resultado excelente para el ahorro de combustible (Diesel).

Cualquier duda estoy a sus órdenes...



Atentamente

Ing. Ambrosio Bolon

Gerente de Mantenimiento

P.A.

INC. Víctor Sánchez